铝合金薄板表面裂纹弹塑性断裂测试中的两个实验技术

王 亨 解全升 周镜昆

1. 采用夹具代替粘接刀口,配合弓形位移传感器自动绘制*P*-*V*曲线,不但结构 简单、使用方便;更为可取的是,由于标距的缩小,提高了*P*-*V*曲线的质量。

2. 具有很深表面裂纹的貯箱,受载时,容器往往产生先"泄漏"后"断裂"的情况。因此,准确地测定泄漏载荷升研究泄漏发生的条件,是很重要的。在国外对平板试件有的采用压力密封罩的方法测定泄漏载荷,其测试方法较为复杂,在实际结构上应用也是比较困难的。我们将电阻絲片作为敏感元件,配合简单的开关线路测定泄漏载荷,较好地解决了这个问题。

我们认为,上述两个实验技术,对于其它金属薄板也适用,具有参考价值。

一、U字形弹性夹及P-V曲线

前表面裂纹中心处,裂纹嘴张开量V随载荷P变化的关系曲线,称为P-V曲线。 当前,国内多采用粘接刀口夹持位移引伸计,由于附加刀口标距大,所测V值含有 较大成份的基本金属伸长量;且经过复杂的传递路径,用来描述裂纹嘴张开量微小的变 化也是有困难的。

我们采用既简单又方便的夹具一U字形弹性夹(以下简称U弹夹),代替了粘接刀口,其标距在3mm左右,改善了上述存在的问题,提高了P-V曲线的质量。

1. U弹夹的结构及其使用

U弹夹由富有弹性的U形件、偏头尖螺釘及固紧螺栓组成(见图1)。

U形件是用厚 2mm、宽 8~10mm 的鈦合金板(或弹簧钢板) 弯制成的"U"字形的 弹性体,其尺寸A要比试件厚度大 3mm 左右,尺寸B视试件宽度而定。在U 形件中间 部位及开口端处,有 M3 的螺孔,分別用来旋入两个偏头尖螺釘和一个固紧螺栓。

旋紧固紧螺栓,使U形件上的两个偏头尖螺钉压紧在试件表面上,这样整个U弹夹 便夹持在试件上了。U弹夹成对使用,裂纹面上、下两侧各夹一个,且使偏头螺钉的釘

本文1981年12月2日收到。

尖位于裂纹中心处;两个U弹夹不能靠紧,须留0.2~0.5mm的间隙;两个U弹夹是各自独立的,试件拉断后便自行分开。



图 1. U弹夹及夹持示意图

U形件上旋入偏头尖螺釘的螺孔,其中心至U形件边缘为 2~2.3mm,并采用偏头 螺釘等,其目的均为使釘尖尽量靠近裂纹面,从而減小标距。这样位于裂纹面上、下两 侧的U弹夹上的偏头螺釘的釘尖距离(即标距),约为 3mm 左右。

偏头螺釘上的槽口是夹持位移传感器刀口的部位。一对U弹夹上使用的四个偏头尖 螺釘须一致,特別是槽口至釘尖的距离要一样。经过反复使用釘尖变钝时,可用什锦銼 修磨。

2. U 弹夹的位移分析

分析的目的在于找出偏头尖螺釘上的槽口(即位移传感器刀口)位移量⊿L与裂纹 嘴张开量V的关系。



图 2. U弹夹位移分析示意图

将一对U弹夹分別夹持在试件裂纹面上、下两侧,四个偏头螺釘的釘尖分別压在 A、B、C、D处,相应的槽口位置在E、F、M、N处。E、M与F、N组成两对槽口,用来夹持一对弓形位移传感器(见图 2)。

受载时,由于前表面裂纹的张开及背表面基本金属的变形,釘尖*A、B、C、D分* 別移到*A'、B'、C'、D'*处(由于偏头螺釘压紧在试件上,釘尖并不在试件上滑动)。 因在 3mm 标距內,背表面变形量远小于前表面裂纹嘴的张开量,视为刚性体的 U 弹夹 偏转 α 角,槽口位置分別移至 *E'、F'、M'、N'* 处。

可见,试件前后两对槽口的总位移量:

 $\Delta L = EE' + MM' + EF' + NN'$

 $= 2(AA' + A'E' \sin \alpha) + 2(BB' - B''F' \sin \alpha)$

裂纹嘴张开量V=2AA'; 令 ⊿l=2BB'; 又因 A'E'=B'F'; 则有

$$\Delta L = V + \Delta l$$

即试件前后二对槽口总位移量,为裂纹嘴张开量 V 与背表面标距内金属变 形量 △l 之和。

3. 配用的弓形位移传感器及 P-V 曲线绘制

由上面的位移分析可知,要消除U弹夹偏转时的影响,就须用一对传感器。我们采用本室研制的弓形位移传感器(见图3)。

每个弓形传感器弹性片的內外侧,各贴有一个电阻应变片,构成一个半桥;两个弓 形传感器为一对,组成全桥。这种传感器灵敏度高、线性好、工作稳定、夹持力小(约 为 0.5kg),一对传感器重量为 44g。



图 3. 弓形位移传感器

将一对弓形传感器夹持在U弹夹偏头螺釘的槽口內,受载时,其位移信号及试验机上的载荷传感器信号,经过动态应变仪放大,输送给函数记录仪,就可自动绘制出P-V曲线。

实验前,对位移及载荷传感器要进行仔细的标定。位移标定值代表一对刀口位移量 之和,因此,要注意标定器的给定值与刀口位移量之间的相应关系。

4. 不同方法V 的测量值比较及修正

对裂纹嘴张开量V的测量,我们在多根不同的试件上,同时对用工具显微鏡、U弹

夹法、附加刀口法进行了考核比较。U弹夹法不但使用方便,而且测量的准确度也比附加刀口法好。表1给出了在同一根试件上,用不同方法测得的V值。

V10 ⁻² 载荷 mm kg 方法	0	1500	3000	4500	标距 mm	备注
工具显微鏡	0	2.0	4.5	7.0	/	
U 弹夹法 I	0	2.1	4.5	7.1	3	近似扣除了背表面变形量
U弾夹法 I	0	2.3	4.9	7.7	3	包含标距內背表面变形量
附加刀口法	0	3.0	6.1	9.3	12	

不同方法测得V值的比较

表 1

如果我们用工具显微鏡的测量值(有读数误差)作为比较标准,可见U弹夹法优于附加刀口法。U弹夹法 I 是把一对刀口位移量之和(包括背表面标距內金属变形量)当作裂纹嘴张开量V。尽管如此,所得结果仍相当滿意,我们认为比粘接刀口法更能滿足工程上的需要。若想得到更滿意的结果建议用经过近似修正的U弹夹法 I。该方法也比较简单,即在一组相近的试件中拿出一根试件为代表,用其它方法(如基距为 3mm 的应变片)测出这根试件的应力与裂纹背表面标距內金属变形量的关系曲线,并将曲线做近似的线性处理,得到了应力与背表面标距內金属变形量的线性关系。于是,这组试件均可按此线性关系,将背表面标距內金属变形量近似地扣除掉(可在位移标定值中予以修正)。

二、泄漏 (穿透) 载荷的测试方法

当表面裂纹尺寸足够大时,有些试件在失稳断裂前,表面裂纹稳定扩展达到背表面 而泄漏(穿透)。确定泄漏载荷 P_x并研究其泄漏 条 件,对薄壁容器来说是很重要的。

国外通常是采用在平板试件前后表面装夹压力密封罩的办法 测 *P_{*}*:前 罩 內充压且 装有测裂纹嘴张开量的传感器,后罩还附有相应的测量装置,可见,这套装置的结构和 使用都较复杂,在实际结构上加以应用也是比较困难的。



图 4. 自动停机装置线路图



图 5. 动报警显示装置线路图(二路)



图 6.

MK5-09-04-I

5

我们将电阻絲片作为敏感元件,贴在裂纹的背表面处,配以简单的开关线路测P_x, 较好地解决了上述问题。自动加载时,配以自动停机装置(见图4);手摇加载时,配以 自动报警显示装置(见图5)。它们的工作原理是:当泄漏发生时,形成的穿透裂纹将贴在 背表面上的电阻絲拉断,使电路的工作状态改变,继电器触点位置变动.断开试验机马 达的供电,从而实现自动停机,或者自动报警显示。

载荷值 *P*_x可直接从读数盘上获得。为避免误读,我们是在*P*-*V*曲线上得到 *P*_x值的。发生泄漏(电阻絲被拉断)的瞬间,裂纹嘴张开量也突然加大,因而在*P*-*V*曲线上出现-个很明显的平台(见图 6),此平台对应的载荷就是 *P*_x。

要保证这种方法能可靠的工作,应该滿足两个条件:

首先,在泄漏时能可靠地将电阻絲拉断。我们测得一般纸基电阻应变片,当裂纹嘴 张开量为0.02~0.03mm时,就可以将电阻絲拉断。在泄漏载荷作用下,我们又测得刚 刚形成的穿透裂纹,在背表面中心处裂纹嘴张开量不小于0.04mm。泄漏的瞬间往往伴 随着清脆的响声,背表面被撕开实际上是一个动态过程,这就更有利于把电阻絲拉断。 对 LD10cs 板材,裂纹背表面贴上纸基电阻应变片,当泄漏发生时,在我们的实践中还 沒有发现电阻絲未被拉断的情况。

需要说明的是,为避开裂纹背表面中心处U弹夹上的偏头螺釘釘尖,我们把两个电阻絲片贴于釘尖的两侧,并将电阻絲串联起来。两电阻絲片上邻近的电阻 絲相距约为 1mm。从我们实测的结果来看,泄漏时背表面的裂纹长度约为板厚的2~3倍,或约为 前表面裂纹长度的三分之一。因此,泄漏时背表面裂纹长度远远大于1mm,这样贴电阻 絲片仍能保证可靠地工作。

要保证可靠的工作,还需满足一个条件,即在泄漏前出现很大的塑坑时,电阻絲不断。如果选用的电阻絲片不当,这种情况有可能产生。我们在 LD10cs 铝合金板材测试中,选用基距 3×20mm 的纸基电阻应变片,就没有出现这种现象。根据不同的试件材料,选用或自制相应的电阻絲片,满足此条件是办得到的。

总之,只要滿足上述两个条件,就能保证可靠的工作,这在我们的测试工作中已得 到了证实。

三、几点看法

1. 断裂形式

对 155 根试件的实验结果进行分析,我们认为 LD10cs 薄板表面裂纹的断裂形式可 分为三类:

脆断型:失稳断裂前,裂纹无稳定扩展。当初始裂纹深度与试件厚度之比 a/t<0.4, 即较浅的裂纹,其断裂形式基本属于此类(见图7a)。

稳定扩展型: 失稳断裂前,表面裂纹产生稳定扩展,但未形成穿透裂 纹。当 a/t> 0.5,即较深的表面裂纹,其断裂形式往往属于这一类(见图7b)。

泄漏型:失稳断裂前,表面裂纹的稳定扩展直达背表面,形成了穿透裂纹。只有当初始裂纹相当深时,才有可能发生这种情况(见图 4)。

7



图 7.

2. 稳定扩展的形式

实验结果表明,LD10cs 薄板表面裂纹稳定扩展不是均匀連续进行的,而是若千次 "突进"扩展累积的结果。在*P*-*V*曲线上,体现在多次"平台"的出现。

在某一载荷下,表面裂纹是否有稳定扩展,可通过*P*-*V*曲线加以判断。若卸载线 斜率不变则无稳定扩展;若卸载线斜率下降则有稳定扩展(见图 8)。斜率下降越多,稳 定扩展量亦愈大。

3. 影响泄漏的因素

泄漏(穿透)只有当裂纹相当深时才有可能发生。实验结果表明: a/t 越大、a/c (表面裂纹的短、长半轴比)越小、试件越薄(t小)、试件越宽(W大), 越容易产生泄漏(见表 2)。

8



图 8. 裂纹扩展时卸载后斜率的变化

影响泄漏的因素及初步结论

表 2

影响因素	比较条件	实验结果	初步结论
a/t	$t = 5 \text{mm}$ $a/c \approx 0.3$	a/t<0.8 时无泄漏 a/t≥0.8 时一般有泄漏	a/t大,易泄漏
a/c	$t = 5 \text{mm}$ $a/t \approx 0.8$	a/c≈0.8 时无泄漏 a/c≈0.3 时一般有泄漏	a/c小,易泄漏
试件厚度 <i>t</i>	$a/c \approx 0.3$	t=7mm a/c≈0.8 时无泄漏 t=5mm,a/t≈0.8 时,部分试件泄漏 t=1.5mm,a/t≈0.72 时,部分试件泄漏	板薄易泄漏
试件宽度 W	$t = 1.5 \text{mm}$ $a/t \approx 0.8$ $a/c \approx 0.4$	W=15mm 时无泄漏 W=41mm 时,全部试件泄漏	板越宽越易泄漏

泄漏发生前,背表面有明显的塑坑;泄漏发生瞬间,有时会伴随着清脆的响声;泄漏之后,在试件表面裂纹顶端处呈现"叉形"尾迹线。

4. 利用声发射技术在P-V曲线上确定开裂载荷 P_k, 是个 很 有前途的方法。在 我们的实验中,对应于 P_k的声发射率信号,大部分试件均较明显。由于各种原因,有些 试件的声发射率信号不够明显,就难以判断 P_k。可见,在应用声发射 技 术 时,有些具 体技术问题有待进一步完善。

尽管如此,我们测得的开裂载荷 P_k值,仍有使用或参考价值。

5. 用U字形弹性夹夹持弓形位移传感器,将经过标定的载荷信号及位移信号通过 动态应变仪送给函数记录仪,便可自动绘制P-V曲线。受载过程中,当初始裂纹开裂 时,曲线上将出现第一个小平台(或斜率明显改变),同时声发射率信号加大;当形成穿 透裂纹而泄漏时,曲线上会出现更大的平台,声发射率信号更强,配用的装置同时实现. 了自动停机或自动报警显示。总之,与其它技术相配合,在P-V曲线上可以得到开裂 载荷,泄漏载荷、断裂载荷及相应的裂纹嘴张开量,以及可供分析的断裂过程。

参考文献

- [1] Finger, R.W.: "Analysis and Test of Deep Feaws in Thin Sheets of Aluminum and Titanium" NASA CR-135369 (1976)
- [2] 郑文龙、张占琴: 《电阻式弓形变形传感器的设计和精度分析》。国防科技 大学学术论文(报告、资料) 81.1015 号, 1981 年 3 月。
- [3] 宋先邨: 《改造旧试验机总结》。国防科技大学学术论文(报告、资料) 81.1016 号, 1981 年 3 月。
- [4] 七机部七〇三所五室:《用表面裂纹方法研究LD10cs铝合金的断裂特性》。

Two Experimental Fechniques in the

Elasto-plasticity Fracture Test of

the Surface Crackle of the Aluminium-alloy Sheer

Wang Heng Xie Quan-sheng Zou Jing-kun