国防科技大学学报

JOURNAL OF NATIONAL UNIVERSITY OF DEFENSE TÈCHNOLOGY

第13卷第3期 1991年9月

Vol. 13 No. 3

中碳钢碳化物相的 应变诱发快速球化

吴凡曾祥云 卞 波 姜冀湘 (材料科学与应用化学系)

摘 要 中碳钢中的片状共析碳化物,可在 Ae.点之下较高的温度进行适量的变形即可 在形变过程中实现球化;停止变形后继续在变形温度停留 1~2 小时,可使碳化物球通过奥斯 瓦尔德熟化达到尺寸均匀化和粗化,同时使铁素体基体完成再结晶。

关键词 球化、碳化物、中碳钢

分类号 TU511.3

渗碳体一般以片状形态存在于钢中。片状碳化物的表面自由能高,在热力学上具有 球化的自发趋势。但这一转化所需激活能很高,约为166千卡/克分子,故实际的球化退 火理应为一困难进程。有理由预测应变可诱发并加速球化进程。能奏效的应变量和应变 温度可由实验确定。研究表明^[1],在奥氏体状态承受



(a)

(b)

图 1 研究用钢的原始组织,片状珠光体加先共析铁素体

(a, 45; b, 40Cr)

应变,应变能主要用于C曲线的左上移动而对转变产物形状无本质影响。珠光体状态的 应变在较高温度下实施,方能使铁素体相尽快松弛过高的体应变能而利于球化。相形之 下,应变速率的影响较小。研究了两种常用中碳钢在低于各自临界点 Aei之下以片状碳化

* 1990年7月18日收稿

物的形态承受的不同应变量 ε 对球化的影响,及形变后在变形温度的停留对碳化物熟化 和基体再结晶的影响。表 1 是研究用钢的化学成份;图 1 是研究用钢的原始组织。扭转 应变的速率 ε=2.3×10⁻³s⁻¹,而热轧时则为 6.75s⁻¹.用光学显微镜和电子衍衬术分析研 究组织变化和精细结构;部分样品在图像分析仪上进行定量分析。

1 结果及讨论

1.1 应力应变曲线·

图 2 是两种钢分别在 680 C 和 700 C 的应力应变曲线,它们均呈二次曲线。在应变初 期应变硬化是主要的,随着应变增加,应变软化变为主导因素。位错密度的不断增加 (图 3)表明,恢复和再结晶不是软化的主要机制,当位错密度还在上升时已观察到渗碳 体片的动态粒化,显然这是软化的唯一原因。这同奥氏体钢的动软化机制迥异^[2]。



图 2 研究用钢在 700,680 C 和应变速率 e=2.3×10⁻³s⁻¹ 下的等效真应力应变曲线



ε=0.59,ε=7.9s⁻¹
ε=0.96,ε=7.7s⁻¹
图 3 45 钢铁素体基体中的位错密度随应变量增加而增加

1.2 应变诱发粒化的瞬间组织

图 4 是两种钢的变形瞬态组织,表明珠光体已粒化,铁素体呈变形态。观察表明,低于 0.96 的真应变不足以全部粒化。定量处理时,展弦比小于 8 的碳化物被认为已粒化^[3].

不应将应变诱发的碳化物粒化简单地理解为碎化过程。衍衬分析表明"碎化"的颗粒无尖锐的边棱(图 5)。这说明渗碳体片断开的同时还发生了大量原子的输运过程。由于 118 一个摩尔的 Fe₃C 和三个摩尔的 Fe 体积不等,故变形产生的非平衡点缺陷具有不容忽视 的体积调节作用。另外,相界面上将形成特别的界面线缺陷组态(图 5C 箭头指处)。



(a) 45, e=1.44

(b) $40C_r, \epsilon = 0.96$

图 4 45,40Cr两种钢分别在 720 °C,740 °C 热轧后水冷固定的组织状态



(a)

(c)

图 5 碳化物球化过程的观察,形变温度 720℃;真应变 a;0.00; b:0.96: c:1.44

1.3 应变基体的再结晶和渗碳体的熟化

2

变形后拉长的晶粒通过再结晶等轴化,同 时应变诱发的碳化物粒通过 Ostwald 熟化机制 实现球化。同时发生的此两过程均为产品的冷 成型所必须。图 6 记录了 45 钢的再结晶和熟化 过程。

对 200 个颗粒进行的定量研究表明, 熟化 过程在1~2个小时之后已趋缓慢;图7是× 2000下的部分研究视域;图9是展弦比统计曲 线。



45 钢在 720 C 承受 := 0.96 真应变(i= HA D 7.23s-1)后在 700℃保持 40 分钟

119

图 8 是研究用钢 40Cr 的不同熟化程度。由于 Cr 的影响, 合金系的共析点左移, 故在 统观上较 45 钢更为均匀。

研究结果表明,似应产生出一个新的材料产业并实施两种类型的商品化生产:一是 向用户提供应变诱发粒化的原料,由用户追加为时不长的熟化和再结晶退火;二是向用 户提供粒化并熟化和再结晶的原料。不论何者均大大提高球化效率、降低能耗和减少钢 材和耐火材料消耗,从而使社会供需格局更趋合理和符合产业政策。



图 7 45 钢应变诱发球化后 700℃保温 1 小时(a)、 2 小时(b)、3.5 小时(c)和 5 小时(d)的样 品被统计的部分视域



图 8 40Cr,740℃,ε=0.96,ε=7.7s⁻¹ 720℃保温 a:40 分,b:60 分;×500



2 结 论

(1)显微组织中含有片状珠光体的中碳钢,加热到接近下临界点的温度并承受一定的形变可实现片状碳化物向球状的瞬间转化,45钢或40Cr钢在轧制变形(i=6~8s⁻¹)的情况,所需真应变约为0.96.然后将其在形变温度继续停留1~2小时,即可使碳化物球熟化并使基体再结晶,以便承受冷成型;

(2)本研究结果转化为工程应用,可为社会创建一个全新的材料产业,并集中向用户提供碳化物球化原材料,这样既可降低"消耗",同时又使供需格局更趋合理,避免重复建设。

参考文献

[1] Paqueton H, Pineau A. J. of the Iron & Steel Inst. 1971, 209(No. 12); 991~998

[2] 吴 凡,秦 森.钢铁研究总院学报,1983,13 (4):539~546

[3] Chattopadhyay S, Sellars C M. Acta Metallurgica 1982, 30: 157~170

121

Strain Induced Accelerated Spheroidization of Carbide in Mid-Carbon Steels

Wu Fan Zeng Xiangyun Bian Bo Jiang Jixiang (Department of Material Science and Applied Chemistry)

Abstract

Spheroidization of flat-shape carbide in mid-carbon steels can be accelerated by concurrent hot working in a rather higher range of temperature under their A_{c1} points. It has been shown that with the help of annealing at the same temperature 1 or 2 hours after the deformation , the carbide grains can be thickened and well-distributed by Ostwald mechanism. At the same time the deformed ferrite matrix can be recrystallized as a general rule.

Key words spheroidization, carbide, mid-carbon steel